

达茂旗富源矿业有限责任公司
尾矿库技改扩容工程（公共）建设项目（一期）

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 伟

项目负责人：张 飞

二〇二二年四月六日



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对达茂旗富源矿业有限责任公司尾矿库技改扩容工程（公共）建设项目（一期）安全现状评价项目指派安全评价员张飞、王普贤、杨磊等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2022年4月6日

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	张 飞	0800000000100880	004146	张飞
项目组成员	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	刘业娇	1600000000200094	028320	刘业娇
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
	李洪涛	1100000000201838	025205	李洪涛
	杨 磊	S011011000110202000094	030816	杨磊
报告审核人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	崔建平	0800000000203282	000606	崔建平
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
张 飞	0800000000100880	教授	采矿工程	第三、八章	张 飞
王普贤	16000000000300058	工程师	采矿	第三、四章	王普贤
胡二奎	17000000000100188	工程师	机械	第二、五章	胡二奎
刘业娇	16000000000200094	副教授	安全技术及工程	第一章、第四章	刘业娇
侯宗有	S011011000110203000065	助工	地质	第二、六章	侯宗有
李洪涛	11000000000201838	工程师	水工结构	第二、五、七章	李洪涛
杨 磊	S011011000110202000094	助工	工程管理	前言、第一章	杨 磊