

乌拉特后旗紫金矿业有限公司
内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区
三贵口南矿段铅锌矿

安全现状评价报告

法人代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明

二〇二四年九月二十一日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对乌拉特后旗紫金矿业有限公司内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区三贵口南矿段铅锌矿安全现状评价项目指派安全评价员姚振明、王莉、王普贤、李焘等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2024年9月21日

评价人员

	姓名	资格证号	从业登记编号	专业	签字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采矿	姚振明
项目组成员	王普贤	1600000000300058	028243	采矿	王普贤
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地质	侯宗有
	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
	王 莉	0800000000100890	005284	电气	王莉
	王国辉	1700000000200143	017991	机械	王国辉
	谭伟锋	0800000000203614	012813	通风	谭伟锋
报告编制人	姚振明	S011011000110201000169	010639	采矿	姚振明
	王普贤	1600000000300058	028243	采矿	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
报告审核人	刘 凤	1800000000200881	020638	地质	刘凤
	崔建平	0800000000203282	000606	采矿	崔建平
过控负责人	李 焘	1800000000300099	033188	安全	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安全	朱伟