

包钢综企（集团）亿达矿业有限公司

尾矿库

安全现状评价报告

法人代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：宋常青

内蒙古隆安安全评价有限公司



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包钢综企（集团）亿达矿业有限公司尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员张速旺、李焘、宋常青、贾在忠、杨磊等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
报告编制人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
	张速旺	0800000000203239	000641	张速旺
	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	杨磊	1700000000300120	030816	杨磊
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 技术专家

姓名

签字

陈世江

陈世江

张世田

张世田

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
宋常青	0800000000203114	高工	选矿	第五章	宋常青
李焘	1800000000300099	助工	安全工程	第四、八章	李焘
张速旺	0800000000203239	工程师	地质	第二、六章	张速旺
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第三、七章	贾在忠
杨磊	1700000000300120	助工	工程管理	前言、第一章	杨磊