

呼伦贝尔山金矿业有限公司
三河矿区尾矿库

安全现状评价报告

法人代表：王普贤

技术负责人：王山莉

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二〇年六月

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对呼伦贝尔山金矿业有限公司三河矿区尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员姚振明、贾在忠、邹丽娜、刘凤、杨磊等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	姚振明	0800000000203300	010639	
报告编制人	贾在忠	0800000000100908	004149	
	邹丽娜	1100000000302822	021611	
	刘凤	1800000000200881	020638	
	杨磊	1700000000300120	030816	
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	王莉	0800000000100890	005284	

技术专家

姓名

签字

陈世江



编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	0800000000203300	高工	采矿	第五章	
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第四、八章	
邹丽娜	1100000000302822	工程师	选矿	第二、六章	
刘凤	1800000000200881	工程师	地质工程	第三、七章	
杨磊	1700000000300120	助工	安全管理	前言、第一章	