

内蒙古金盛矿业有限公司  
金属非金属矿山采掘施工作业

安全现状评价报告

法人代表人：王普贤  
技术负责人：朱伟  
评价项目负责人：杨瑞华

二〇二二年十一月九日

## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古金盛矿业有限  
公司金属非金属矿山采掘施工作业进行安全现状评价，公司指派安全评  
价员杨瑞华、郑锐、李焘等到该公司进行了资料检查、收集工作，并根  
据检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律法  
规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2022年11月9日



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
报告编制人	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	郑 锐	1800000000300084	033191	郑锐
	邴 悦	1800000000300078	033190	邴悦
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
报告审核人	杨 磊	S011011000110202000094	030816	杨磊
	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
杨瑞华	0800000000207457	高工	电气	前言、第四章	杨瑞华
郑锐	1800000000300084	工程师	采矿	第二章、第五章	郑锐
邴悦	1800000000300078	工程师	机械	第一章、第七章	邴悦
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第三章、第六章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	助工	地质	第二章、第七章	侯宗有