

包头市国祥矿业有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 犇

项目负责人：贾在忠



二〇二一年十二月二十日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市国祥矿业有限责任公司尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员贾在忠、侯宗有、王普贤等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2021年12月20日



评价人员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
报告编制人	胡二奎	1700000000100188	031227	胡二奎
	李洪涛	1100000000201838	025205	李洪涛
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	侯宗有
报告审核人	郑 锐	1800000000300084	033191	郑锐
	储兆海	0800000000206663	012970	储兆海
过控负责人	李 焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	朱伟

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	前言、第一章	贾在忠
胡二奎	1700000000100188	工程师	机械自动化	第八章	胡二奎
李洪涛	1100000000201838	高工	水工结构	第七章	李洪涛
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿工程	第三章、第五章	王普贤
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第四章、第六章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	助工	地质	第二章	侯宗有