

内蒙古中福石油投资有限公司
加油站

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：解金香

评价项目负责人：刘业娇

二〇二三年一月十六日



声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对内蒙古中福石油投资有限公司加油站指派安全评价员刘业娇、樊爽、邴悦等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2023年1月16日



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	刘业娇	1600000000200094	028320	刘业娇
项目组成员	杨瑞华	0800000000207457	008992	杨瑞华
	王海升	S0110110001101920 00163	017538	王海升
	王莉	0800000000100890	005284	王莉
	樊爽	1800000000300033	033192	樊爽
报告审核人	贺天原	1800000000300017	033206	贺天原
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	解金香	S0110130001101910 00272	029954	解金香

编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
刘业娇	1600000000200094	副教授	安全技术及工程	第四、五章	刘业娇
杨瑞华	0800000000207457	高级工程师	电气	第七、八章	杨瑞华
王海升	S011011000110192 000163	高级工程师	化工机械	第二章	王海升
王莉	0800000000100890	高级工程师	工业电气自动化	第三、六章	王莉
樊爽	18000000000300033	工程师	化学工程与工艺	前言、第一章	樊爽