

包头市八达矿业有限责任公司
包头市固阳县大庙乡西湾矿区铁矿

安全现状评价报告

法人代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：姚振明

二〇二三年七月十一日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市八达矿业有限责任公司包头市固阳县大庙乡西湾矿区铁矿安全现状评价项目指派安全评价员姚振明、李焘、侯宗有等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（盖章）：











评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2023年7月11日



评价人员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	
项目组成员	胡二奎	1700000000100188	031227	
	李 焘	1800000000300099	033188	
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	
	贾在忠	0800000000100908	004149	
报告审核人	杨 磊	S011011000110202000094	030816	
	郑 锐	1800000000300084	033191	
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	S011011000110201000169	高级工程师	采矿	前言、第五章	姚振明
胡二奎	17000000000100188	中级工程师	机械	第一章、第四章	胡二奎
李焘	18000000000300099	中级工程师	安全工程	第三章、第六章	李焘
侯宗有	S011011000110203000065	中级工程师	地质	第二章、第七章	侯宗有
贾在忠	08000000000100908	讲师	矿山机电	第二章、第八章	贾在忠