

项目编号：LA2024-M-15（1）

鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司
温家梁三号煤矿

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：王 莉

评价项目负责人：姚振明

内蒙古隆安安全评价有限公司

二零二四年六月



评价人员

| | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 专业 | 签字 |
|---------|-----|------------------------|--------|----|-----|
| 项目负责人 | 姚振明 | S011011000110201000169 | 010639 | 采矿 | 姚振明 |
| 项目组成员 | 郑锐 | 1800000000300084 | 033191 | 采矿 | 郑锐 |
| | 姬长兴 | 1700000000300202 | 030739 | 安全 | 姬长兴 |
| | 侯宗有 | S011011000110203000065 | 040453 | 地质 | 侯宗有 |
| | 谭伟锋 | 0800000000203614 | 012813 | 通风 | 谭伟锋 |
| | 杨彦鸿 | 0800000000203638 | 009256 | 矿建 | 杨彦鸿 |
| | 王国辉 | 1700000000200143 | 017991 | 机械 | 王国辉 |
| | 杨瑞华 | 0800000000207457 | 008992 | 电气 | 杨瑞华 |
| 报告编制人 | 姚振明 | S011011000110201000169 | 010639 | 采矿 | 姚振明 |
| | 郑锐 | 1800000000300084 | 033191 | 采矿 | 郑锐 |
| | 侯宗有 | S011011000110203000065 | 040453 | 地质 | 侯宗有 |
| 报告审核人 | 吕志 | 1800000000200650 | 035140 | 安全 | 吕志 |
| | 崔建平 | 0800000000203282 | 000606 | 采矿 | 崔建平 |
| 过程控制负责人 | 李焘 | 1800000000300099 | 033188 | 安全 | 李焘 |
| 技术负责人 | 王莉 | 0800000000100890 | 005284 | 电气 | 王莉 |