

兴和县永丰矿石加工厂

兴和县四道沟铁矿

## 安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：崔建平

二〇二四年六月

## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对兴和县永丰矿石加工厂兴和县四道沟铁矿安全现状评价项目指派安全评价员崔建平、姬长兴、侯宗有等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



## 评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记 编号	专 业	签 字
项 目 负责人	崔建平	0800000000203282	000606	采 矿	崔建平
项 目 组 成 员	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地 质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安 全	姬长兴
	杨瑞华	0800000000207457	008992	电 气	杨瑞华
	邴 悦	1800000000300078	033190	机 械	邴悦
报 告 编 制 人	崔建平	0800000000203282	000606	采 矿	崔建平
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地 质	侯宗有
	姬长兴	1700000000300202	030739	安 全	姬长兴
报 告 审 核 人	王普贤	1600000000300058	028243	采 矿	王普贤
	苗风有	0800000000100907	004147	地 下 采 煤	苗风有
过 程 控 制 负 责 人	李 焘	1800000000300099	033188	通 风	李焘
技 术 负 责 人	朱 伟	0800000000101056	005381	安 全	朱伟