

包头市新源矿业有限责任公司  
尾矿库技术改造扩容项目

安全设施验收评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱 伟

项目负责人：姚振明



二〇二三年三月

# 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市新源矿业有限责任公司尾矿库技术改造扩容项目安全设施验收评价项目指派安全评价员姚振明、李焘、侯宗有等到现场进行了实地勘查工作，并根据实地勘查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司










2023年3月

## 评价人员

	姓 名	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	姚振明	S011011000110201000169	010639	
项目组成员	王普贤	1600000000300058	028243	
	郑 锐	1800000000300084	033191	
	贾在忠	0800000000100908	004149	
	李 焘	1800000000300099	033188	
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	
	邴 悦	1800000000300078	033190	
	李洪涛	1100000000201838	025205	
报告审核人	刘 凤	1800000000200881	020638	
	崔建平	0800000000203282	000606	
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
姚振明	S011011000110201000169	工程师	采矿	第三章	
王普贤	1600000000300058	工程师	采矿	第二章	
郑锐	1800000000300084	工程师	采矿	第四章、第五章	
贾在忠	0800000000100908	工程师	矿山机电	第三章、第四章	
李焘	1800000000300099	工程师	安全工程	第二章、第五章	
侯宗有	S011011000110203000065	助工	地质	第一章、第四章	
邴悦	1800000000300078	工程师	机械	第三章	
李洪涛	1100000000201838	工程师	水工结构	第二章、第三章	